

LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for: Vordingborg Kommune Lærkereden

Antal beliggenheder: 1
Antal redskaber: 27



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Allan Linde Larsen - 0005

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0005 fra DNV

Inspektionsdato: apr. 08, 2024

Rapportnr.: ALL7307
Ordrenummer: 20155488

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION
Skal ske med ca. 12 måneders interval.

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Vordingborg Kommune	Kundenr.	23453367
Adresse	Valdemarsgade 43	Kontaktperson	Trine Sofie Lindberg Friis
Forstad/by		Kontakttilf.	
Postnr./By	4760 / Vordingborg	E-mail	rieo@vordingborg.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets støddabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapporteringen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Allan Linde Larsen

Oversigt over beliggenhed

Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden (55364251)		Adresse: Skovvangen 6, Bogø. 4793			Side 3
Kontaktperson: Kisser Skousgård		E-mail: kiar@vordingborg.dk		Telefon: 55364251	
Risikovurdering	3	5	2		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden (55364251)

Adresse: Skovvangen 6, Bogø. 4793



Redskabsoversigt



Navn: Klatrestativ
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1b - Klatrestativ
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 5



Navn: Svævebane
Redskabstype: 1.4 - Svævebane/1.4b - Svævebane - enkel wire
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 4



Navn: Rutsjebane 1
Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 2



Navn: Tunnel
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Gyngestativ 3
 Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Gyngestativ 1
 Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Gyngestativ 2
 Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent af redskabstype: NRO906
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: 2 stk. Musik instrumenter
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Tunnelrør
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Rutsjebane 2
 Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Tankstation 1
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent af redskabstype: NRO519
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Sandkasse 4
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Sandbord
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1e - Sandleg
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Tankstation 2
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent af redskabstype: NRO519
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Legehus 3
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1e - Sandleg
Producent af redskabstype: NRO528
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Legehus 2
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Sandkasse 2
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Skib
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Hængekøje
Redskabstype: 1 - Fritstående legeredskab/1.8 - Diverse
Producent af redskabstype: NRO815
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Klatreredskab
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
Producent af redskabstype: NRO863
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Legehus 1
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Adgangsvej til bakke 1
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Vandleg
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1p - Vandleg
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Vandleg
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1e - Sandleg
Producent af redskabstype: NRO526
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Sandkasse 1
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Sandkasse 3
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Adgangsvej til bakke 2
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0

Redskab - Klatrestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1b - Klatrestativ

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Klatrestativ
Redskabsnr.: 55364251.18
Producent: Ukendt producent
Materiale: kunststof/træ/Stål
Fri faldhøjde: 2.090 mm
Store børn



Anmærkning

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor skrues fast igen. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning


Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Tovet er slidt ved fastgørelsen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	1 stk.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning
Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd enkelte steder på redskabet.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	


**Redskab - Svævebane, 1 - Fritstående legeredskab/1.4 - Svævebane/1.4b - Svævebane - enkel wire
 Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden**


Navn: Svævebane
 Redskabsnr.: 55364251.19
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: kunststof/træ/Stål
 Fri faldhøjde: 830 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor skrues fast igen. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Den vi fransskrues er løs.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning	
Beskrivelse	Åbningen i den viste kædemontering lever ikke op til gældende krav. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder
Status	Åben
Bemærkninger	Det er konstateret i mange af kædeledene.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i den viste stolpe.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Svævebanens endestation befinder sig i svævebanens stødområde. Der skal være et stødområde på 200cm til begge sider af svævebanens bæreline frem til det punkt hvor løbekatten mødet stoppet i sammenpresset tilstand. Herefter fortsætter stødområdets udstrækning 200cm frem foran sædet fra det punkt, hvor sædet er placeret i en fremadrettet vinkel på 45°. Stødområdets bredde reduceres fra en bredde på 400cm til 200cm, hvorpå stødområdet ender i en trapezform. EN1176 Del 4 Pkt. 4.14 Faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Stoppet bør flyttes længere tilbage på stålwiren.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Rutsjebane 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b -
Terrænrutsjebane
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Rutsjebane 1
Redskabsnr.: 55364251.13
Producent: Ukendt producent
Materiale: Stål/træ
Fri faldhøjde: 220 mm
Småbørn
Store børn



Anmærkning

Beskrivelse	Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd på stolperne
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	


**Redskab - Tunnel, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
 Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden**

Navn: Tunnel
 Redskabsnr.: 55364251.6
 Producent: Ukendt producent
 Fri faldhøjde: 1.200 mm
 Småbørn



Anmærkning

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyngestativ 3, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyngesæt/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Gyngestativ 3
 Redskabsnr.: 55364251.1
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: kunststof/træ/Stål
 Fri faldhøjde: 1.250 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Brud på sæde bør udskiftes.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyngestativ 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Gyngestativ 1
 Redskabsnr.: 55364251.17
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: kunststof/træ/Stål
 Fri faldhøjde: 1.450 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyngestativ 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyngesæde/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Gyngestativ 2
 Redskabsnr.: 55364251.9
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: ROBINIA/NRO906
 Højde: 2.840 mm
 Bredde: 2.050 mm
 Dybde: 3.630 mm
 Fri faldhøjde: 1.500 mm
 Sikkerhedsområde: 2.280 x 8.000 mm (18,24 m²)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er risiko for fastklemning under den bevægelige del. Hvis bevægelige dele kan udgøre en fare for kroppen, skal der være en afstand til jorden på mindst 400 mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.6 Bevægelige dele
Status	Åben
Bemærkninger	Der er målt 23 cm
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - 2 stk. Musik instrumenter, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 -
Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: 2 stk. Musik instrumenter
Redskabsnr.: 55364251.4
Producent: Ukendt producent
Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Mangler slagtøj til begge instrumenter	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



**Redskab - Tunnelrør, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden**

Navn: Tunnelrør
 Redskabsnr.: 55364251.15
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: kunststof/træ/Stål
 Småbørn
 Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Rutsjebane 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b -
Terrænrutsjebane
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden**

Navn: Rutsjebane 2
Redskabsnr.: 55364251.22
Producent: Ukendt producent
Materiale: Rustfrit stål

Fri faldhøjde: 200 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Tankstation 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a -
Diverse...
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden**

Navn: Tankstation 1
Redskabsnr.: 55364251.23
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ROBINIA/NRO519
Installationsdato: dec. 01, 2018
Højde: 1.080 mm
Bredde: 450 mm
Dybde: 190 mm
Sikkerhedsområde: 3.200 x 3.380 mm (10,82 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandkasse 4, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Sandkasse 4
Redskabsnr.: 55364251.8
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandbord, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1e - Sandleg
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Sandbord
Redskabsnr.: 55364251.29
Producent: KOMPAN A/S
Materiale: Robinia

Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Tankstation 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Tankstation 2
Redskabsnr.: 55364251.24
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ROBINIA/NRO519
Installationsdato: dec. 01, 2018
Højde: 1.080 mm
Bredde: 450 mm
Dybde: 190 mm
Sikkerhedsområde: 3.200 x 3.380 mm (10,82 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Legehus 3, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1e - Sandleg
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Legehus 3
Redskabsnr.: 55364251.3
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ROBINIA/NRO528
Højde: 2.870 mm
Bredde: 3.530 mm
Dybde: 2.530 mm
Fri faldhøjde: 480 mm
Sikkerhedsområde: 5.040 x 6.340 mm (31,95 m²)
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Legehus 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden**

Navn: Legehus 2
Redskabsnr.: 55364251.21
Producent: KOMPAN A/S
Materiale: Kunststof/Metal
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Sandkasse 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n -
Sandkasse
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden**

Navn: Sandkasse 2
Redskabsnr.: 55364251.10
Producent: KOMPAN A/S
Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Skib, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Skib
Redskabsnr.: 55364251.11
Producent: Ukendt producent
Materiale: kunststof/træ/Stål
Fri faldhøjde: 530 mm
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Hængekøje, 1 - Fritstående legeredskab/1.8 - Diverse
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Hængekøje
Redskabsnr.: 55364251.5
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ROBINIA/NRO815
Højde: 1.650 mm
Bredde: 1.060 mm
Dybde: 4.150 mm
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsområde: 7.150 x 4.540 mm (32,46 m²)
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Klatreredskab, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1j -
Balanceredskab**
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Klatreredskab
Redskabsnr.: 55364251.27
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ROBINIA/NRO863
Installationsdato: feb. 01, 2021
Højde: 2.600 mm
Bredde: 2.020 mm
Dybde: 11.040 mm
Fri faldhøjde: 580 mm
Sikkerhedsområde: 14.040 x 5.010 mm (70,34 m²)
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Legehus 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Legehus 1
Redskabsnr.: 55364251.12
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 590 mm
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Adgangsvej til bakke 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Adgangsvej til bakke 1
Redskabsnr.: 55364251.25
Producent: Ukendt producent
Materiale: Robinia

Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Vandleg, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1p - Vandleg

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Vandleg
Redskabsnr.: 55364251.20
Producent: KOMPAN A/S
Materiale: Kunststof/Metal
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Vandleg, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1e - Sandleg
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Vandleg
Redskabsnr.: 55364251.28
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ROBINIA/NRO526
Højde: 2.480 mm
Bredde: 1.950 mm
Dybde: 1.800 mm
Sikkerhedsområde: 4.370 x 4.940 mm (21,59 m²)
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandkasse 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Sandkasse 1
Redskabsnr.: 55364251.14
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandkasse 3, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Sandkasse 3
Redskabsnr.: 55364251.2
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ



Dette redskab har ingen anmærkninger

Redskab - Adgangsvej til bakke 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Møn / Bogø\Lærkereden

Navn: Adgangsvej til bakke 2
Redskabsnr.: 55364251.26
Producent: Ukendt producent
Materiale: Robinia



Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger

Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpet, så vil der højest sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5